

1. Результаты обследования
1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

Учебный корпус по адресу: РМЭ, Звениговский район, с. Красный Яр, ул. Центральная, 16
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объекта	виды работ
	есть/нет	номер на плане	номер фото			
Вход (входы) на территорию	Есть		1,2	Отсутствие доступных элементов информации	Устройство доступных элементов информации	Ремонт текущий
Путь (пути) движения на территории	Есть		3	1. Отсутствие тактильных средств для слепых 2. Отсутствие информационных щитов	1. Устройство тактильных элементов информации 2. Установка информационных щитов	1. Ремонт капитальный 2. Ремонт текущий
Лестница (наружная)	Нет					
Пандус (наружный)	Нет					
Автостоянка и парковка	Нет			Отсутствие автостоянки и парковки	Рассмотреть возможность устройства для личного автотранспорта инвалидов, желательно размещать вблизи входа в предприятие, доступного для инвалидов, не далее 50 м»	Ремонт капитальный
Общие требования к зоне				Отсутствие информационной поддержки на всех путях МПН	Установка информационной поддержки на всех путях МПН	Ремонт текущий

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С, Г), ДЧ-И (К, О, У)		1,2,3	Ремонт капитальный, ремонт текущий

1. Результаты обследования
2. Вход (входы) в здание

Учебный корпус по адресу: РМЭ, Звениговский район, с. Красный Яр, ул. Центральная, 16
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объекта		
	есть/нет	номер на плане	номер фото		содержание	значимо для инвалидов (категория)	содержание
Лестница (наружная)	Есть		4	1. Боковые края лестницы без бортиков для предотвращения соскальзывания трости; 2. Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой. 3. Отсутствие поручней дополнительных разделительных с двух сторон	О, С	1. Устройство боковых бортиков на лестницах не примыкающих к стенам; 2. Рекомендуется выделить краевые ступени цветом и фактурой. 3. Установка поручней дополнительных разделительных с двух сторон	1. Ремонт капитальный 2. Текущий ремонт 3. Текущий ремонт
Пандус (наружный)	Есть		3	Отсутствие поручней дополнительных разделительных с двух сторон	Все	Установка поручней дополнительных разделительных с двух сторон	Текущий ремонт
Входная площадка (перед дверью)	Есть		4	Отсутствие поручней дополнительных разделительных с двух сторон	С	Установка тактильных средств перед дверными проемами.	Ремонт капитальный
Дверь (входная)	Есть		4	1. Отсутствие фиксаторов в положениях «открыто» и «закрыто» 2. Отсутствие приборов и устройств для открытия и закрытия дверей имеющие форму управления одной рукой, легко доступная с обеих сторон. 3. Панели не из ударопрочного	К Все К Все	1. Рекомендуется установка дверей на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», с порогами высотой не более 0,014м. Рекомендуется замена дверей 2. Применение аппарели – накладной конструкции через препятствие для прохода инвалидов на кресле-коляске;	1. Ремонт текущий 2. Ремонт текущий 3. Ремонт текущий 4. Ремонт текущий

			материала 4. Отсутствие кнопки вызова	2. приборов и устройств для открытия и закрытия дверей имеющие форму управлять одной рукой, легко доступная с обеих сторон. 3. Установка ударопрочного материала 4. Установка кнопки вызова	
Тамбур	Есть	6	5	С	1. Ремонт текущий
Общие требования к зоне	Есть			С	1. Ремонт текущий 2. Ремонт текущий
			1. Отсутствие предупреждающих тактильных средств для слепых перед дверями 2. Отсутствие предупреждающих тактильных средств для слепых на входной площадке и тамбуре 3. Отсутствие кнопки вызова	1. Рекомендуется нанесение тактильных средств 2. Установка кнопки вызова	

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г, У), ВНД (С, К, О)	6	3,4,5	Ремонт капитальный, текущий

1. Результаты обследования

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

Учебный корпус по адресу: РМЭ, Звениговский район, с. Красный Яр, ул. Центральная, 16

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	значимости для инвалидов (категория)	Работы по адаптации объекта		виды работ
	есть/нет	номер на плане	номер фото		содержание		
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	7	6,7	1. Не оборудовано звуковым информатором для посетителей с недостатками зрения и текстофон для посетителей с дефектами слуха	К	Установка звуковых информаторов для посетителей с недостатками зрения и текстофон для посетителей с дефектами слуха	Индивидуальное решение с ТСР
Лестница (внутри здания)	Есть	28	8,9,10	1. Отсутствие тактильных напольных указателей; 2. Отсутствие поручней с двух сторон дополнительных, разделительных; 3. Отсутствие рельефных обозначений этажей	С	1. Установка тактильных напольных указателей 2. Установка поручней с двух сторон дополнительных, разделительных 3. Установка рельефных обозначений этажей	1. ТРН 2. Ремонт текущий 3. Ремонт текущий 4. Ремонт текущий
Пандус (внутри здания)	Нет			--	--	--	
Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			--	--	--	
Дверь				Отсутствие информирующего обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублирование рельефными знаками	Все	Установка информирующего обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублирование рельефными знаками	Ремонт текущий
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)				1. Пути эвакуации невозможно приспособить для своевременной эвакуации всех категорий МГН. Отсутствие безопасности	К, О, С, Г, У		ТРН

Общие требования к зоне				Отсутствие предупредительной информации о препятствии	С	Установка предупредительной информации о препятствии	Ремонт текущий

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С,Г) ДЧ-И(К,О,У)	7,28	6,7,8,9,10	Ремонт текущий, ТРН, индивидуальное решение с ТСР

Результаты обследования
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
Учебный корпус по адресу: РМЭ, Звениговский район, с. Красный Яр, ул. Центральная, 16
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото		содержание	виды работ
Кабинетная форма обслуживания	Есть	16	11,12, 13,14	Не во всех кабинетах достаточно места для беспрепятственного разворота кресла-коляски (т.е. не менее 1,4 м).	Обустройство кабинетов для беспрепятственного разворота кресла - коляски	Ремонт текущий
Зальная форма обслуживания	Нет			-	-	-
Прилавочная форма обслуживания	Нет			-	-	-
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			-	-	-
Кабина индивидуального обслуживания	Нет			-	-	-
Общие требования к зоне				1. Выключатели находятся на высоте 1,8 м от уровня пола 2. Отсутствие рельефных дублирующих обозначений помещений	Все 1. Замена системы электроснабжения выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола; 2. Установка дублирующих рельефных обозначений помещений.	1. Ремонт капитальный 2. Ремонт текущий

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Зона целевого назначения здания (целевого опосредования объекта)	ВНД (С,Г), ДЧ-И(К,О,У)	16	11,12,13,14	Ремонт капитальный, ремонт текущий.

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	номер на плане	номер фото		содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Место приложения труда		нет	-	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
-	-	-	-	-

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	номер на плане	номер фото		содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Жилые помещения		-	-	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
-	-	-	-	-

1. Результаты обследования
5. Санитарно-гигиенические помещения

Учебный корпус по адресу: РМЭ, Звениговский район, с. Красный Яр, ул. Центральная, 16
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объекта	содержание	виды работ
	есть/нет	номер на плане	номер фото					
Туалетная комната	Есть	20	15,16, 17,18	1. Отсутствие универсальной кабины, 2. Отсутствие крючков, для одежды, костылей и др. принадлежностей 3. Отсутствие двухсторонней связи с дежурным 4. Отсутствие аварийного освещения	К К		1. Оборудование универсальной кабины 2. Установка крючков, для одежды, костылей и др. принадлежностей 3. Оборудовать двухсторонней связью с дежурным, 4. Оборудовать аварийным освещением	1. Ремонт капитальный 2. Ремонт текущий 3. Ремонт текущий 4. Ремонт текущий
Душевая/ванная комната	Нет			--	--		--	-
Бытовая комната (гардеробная)				--	--		--	-
Общие требования к зоне				1. Отсутствие информирующих обозначений помещения, 2. Не оборудовано поручнями, штангами, поворотными или откидными сиденьями	Все Все		1. Оснастить информирующими обозначениями помещения, 2. Установка поручней, поворотных или откидных сидений	1. Ремонт текущий 2. Ремонт текущий

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)	20	15,16,17,18	Ремонт капитальный, текущий

1. Результаты обследования
6. Система информации на объекте

Учебный корпус по адресу: РМЭ, Звениговский район, с. Красный Яр, ул. Центральная, 16
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объекта#	виды работ	
	есть/нет	номер на плане	номер фото				
Визуальные средства				1. Отсутствие визуальных средств на пути следования МГН от остановок до здания лиц 2. Отсутствуют обозначения места приема МГН, с/у для МГН	К, О, Г, У, С	1. Рекомендуются установка средств визуальной информации на путях следования МГН от остановок до здания и в самом здании для обеспечения непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения.	Ремонт текущий
Акустические средства				1. Отсутствие акустических средств	С	1. Рекомендуются установка звуковых информаторов	Индивидуальное решение с ТСР
Тактильные средства				1. Отсутствие тактильных напольных указателей и цветowych маркировок ступеней 2. Отсутствие рельефных обозначений 3. Отсутствие мнемосхемы и тактильной направляющей полосы на основном пути движения	С	1. Нанесение цветowych маркировок ступеней и установка тактильных напольных указателей; 2. Установка дублирующих рельефных обозначений помещений и этажей; 3. Установка мнемосхемы в фойе; 4. Нанесение тактильной направляющей полосы.	Ремонт капитальный

Общие требования к зоне				1. Отсутствие световой сигнализации, дублирующей звуковую 2. Отсутствие информаторов для посетителей с недостатками зрения и дефектами слуха	К, О, С, Г, У	1. Установка световой сигнализации синхронно дублирующей звуковую; 2. установка звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, для посетителей с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха	Индивидуальное решение с ТСП
-------------------------	--	--	--	---	---------------------	--	------------------------------

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСП, ремонт капитальный





